

位置：消防泵房	
更換前 	更換後 

1.2 更換熱度感應器及維修線路

位置：上水泵房	
更換前 	更換後 

1.3 更換消防控箱指示燈及維修線路

位置：消防泵房	
更換前 	更換後 

豪景富居
2018週年檢查消防系統設備執修工程

第二座

2.1 更換5KG Co2滅火筒

位置：上水泵房	
更換前 	更換後 
位置：機房	
更換前 	更換後 
位置：電掣房	
更換前 	更換後 

位置：消防泵房	
更換前	更換後
	

2.2 更換消防警鐘及維修線路

位置：1/F	
更換前	更換後
	
位置：2/F	
更換前	更換後
	


位置：3/F	
更換前 	更換後 
位置：4/F	
更換前 	更換後 

2.3 更換消防泵控制箱指示燈

位置：消防泵房	
更換前 	更換後 


2.4 維修火警警報系統線路

位置：消防上水泵房



2.5 維修消防泵控制箱線路

位置：消防上水泵房



豪景富居
2018週年檢查消防系統設備執修工程

第五座

5.1 更換5KG Co2滅火筒

位置：上水泵房	
更換前 	更換後 
位置：機房	
更換前 	更換後 
位置：電掣房	
更換前 	更換後 

位置：消防泵房	
更換前 	更換後 

5.2 更換消防泵控制箱指示燈

位置：1/F	
更換前 	更換後 
位置：2/F	
更換前 	更換後 

5.3 更換消防掣手及維修線路

位置：1/F	
更換前  A photograph showing a red fire alarm pull station mounted on a dark wooden panel. To the left is a red fire hose reel. A white card with handwritten text 'T5 1/F 掣手' is held in front of the pull station.	更換後  A photograph showing the same fire alarm pull station after replacement, now with a newer red casing. The fire hose reel and the 'T5 1/F 掣手' card are still visible.
位置：5/F	
更換前  A photograph showing a red fire alarm pull station mounted on a wall with pink square tiles. A white card with handwritten text '海星富居 T5 掣更換前' is held next to it.	更換後  A photograph showing the same fire alarm pull station after replacement. The new unit is now on the floor next to the wall, while the old unit remains mounted on the wall. The '海星富居 T5 掣更換前 後' card is still present.

豪景富居
2018週年檢查消防系統設備執修工程

第六座

6.1 更換5KG Co2滅火筒

位置：上水泵房	
更換前 	更換後 
位置：機房	
更換前 	更換後 
位置：電掣房	
更換前 	更換後 

位置：消防泵房

更換前



更換後



6.2 更換消防泵控制箱指示燈

位置：1/F

更換前



更換後



6.3 更換消防警鐘

位置：2/F	
更換前	更換後
	

6.4 更換消防掣手

位置：1/F	
更換前	更換後
	