


玉桂園 - 2021 年消防年檢後執修工程- 完工報告


標書編號：OSG/IO/L-2021-034

第一座

A(ii) 1.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)

位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間





A(ii) 2.補回欠缺之射咀箱玻璃(1 塊)


位置: G/F



A(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌(9 塊)

位置:天台消防泵房


更換前	更換後
	
	
	
	



A(ii) 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置:天台消防泵房





A(ii) 5.補回欠缺之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



A(ii) 6.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



A(ii) 7.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)


位置:G/F 入口旁



第二座

B(ii) 1.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (2 支)

位置:1/F 及 3/F 梯間



B(ii) 2.補回過期之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (2 支)


位置:2/F 及 4/F 梯間



B(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)

位置:天台消防泵房








B(ii) 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置:天台消防泵房

	更換後
--	-----




B(ii) 5.補回欠缺之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



B(ii) 6.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)

位置:G/F 入口旁





第三座


C(ii) 1.補回欠缺之手提滅火設備 2KG 粉劑滅火筒 (1 支)


位置:G/F



C(ii) 2.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)




位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間



C(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)

位置:天台消防泵房

更換前	更換後
	
	
	

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



C(ii) 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置:天台消防泵房



C(ii) 5.補回欠缺之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



C(ii) 6.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



C(ii) 7.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)


位置:G/F 入口旁



第四座

D(ii) 1.補回過期之手提滅火設備 2KG 粉劑滅火筒 (1 支)

位置:G/F





D(ii) 2.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)


位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間

更換前




更換後






D(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)

位置:天台消防泵房









D(ii) 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)


位置:天台消防泵房





D(ii) 5.補回欠缺之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



D(ii) 6.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



D(ii) 7.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)

位置:G/F 入口旁



第五座


E(ii) 1.補回欠缺之手提滅火設備 2KG 粉劑滅火筒 (1 支)

位置:G/F



E(ii) 2.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)

位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間



港消集團有限公司


HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



E(ii) 3.補回欠缺之沙桶 (1 個)

位置:G/F

更換前	更換後
	

E(ii) 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)

位置:天台消防泵房

更換前	更換後
	





E(ii) 5.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)


位置:天台消防泵房





E(ii) 6.補回欠缺之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



E(ii) 7.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



E(ii) 8.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)

位置:G/F 入口旁



E(ii) 9.補回損壞之 220V 掣手(1 個)


位置:3/F



第六座

F(ii) 1.補回過期之手提滅火設備 2KG 粉劑滅火筒 (1 支)

位置:G/F





F(ii) 2.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)

位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間

更換前



更換後





F(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)

位置:天台消防泵房



港消集團有限公司


HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon


Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311





F(ii) 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置:天台消防泵房



F(ii) 5.補回欠缺之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



F(ii) 6.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



F(ii) 7.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌(1 單)

位置:G/F 入口旁



第七座

G(ii) 1.補回過期之手提滅火設備 2KG 粉劑滅火筒 (2 支)

位置:G/F



G(ii) 2.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)

位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間



港消集團有限公司




HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon


Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



G(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)


位置:天台消防泵房

更換前	更換後 
	
	
	



G(ii) 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置:天台消防泵房



G(ii) 5.補回欠缺之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



G(ii) 6.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



G (ii) 7.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)

位置:G/F 入口旁



G (ii) 8.更換損壞之 25mm 喉轆閘掣 (1 個)

位置:G/F

更換前	更換後
	

G (ii) 9.更換損壞之拉輪 (1 單)



位置:G/F 入口旁


更換前	更換後
	

第八座

H(ii) 1.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)


位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間

更換前	更換後
	
	
	



H(ii) 2.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)

位置:天台消防泵房




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室


Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



H(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置:天台消防泵房



H(ii) 4.補回欠缺之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



H(ii) 5.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



H(ii) 6.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)

位置:G/F 入口旁



第九座

I(ii) 1.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)

位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間

更換前	更換後
	
	
	



I(ii) 2.補回過期之手提滅火設備 2KG 粉劑滅火筒 (1 支)

位置:G/F

更換前



更換後



I(ii) 3.補回加裝之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)

位置:天台消防泵房

更換前

更換後



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon


Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



	 A photograph showing a red fire hose connected to a red fire pump or engine. A white label with the handwritten text "9/15" is visible in the foreground.	
	 A photograph showing a red fire hose connected to a red fire pump or engine. A white label with the handwritten text "9/15" is visible in the foreground.	
	 A photograph showing a red fire hose connected to a red fire pump or engine. A white label with the handwritten text "9/15" is visible in the foreground.	
	 A photograph showing a red fire hose connected to a red fire pump or engine. A white label with the handwritten text "9/15" is visible in the foreground.	
	 A photograph showing a red fire hose connected to a red fire pump or engine. A white label with the handwritten text "9/15" is visible in the foreground.	

I(ii) 4.補回加裝之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置:天台消防泵房



I(ii) 5.補回欠缺消防系統設計之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



I(ii) 6.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



I(ii) 7.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)

位置:G/F 入口旁



第十座

J(ii) 1.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)

位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間

更換前	更換後
	
	
	



J(ii) 2.補回過期之手提滅火設備 2KG 粉劑滅火筒 (1 支)

位置:G/F

更換前



更換後



J(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)


位置:天台消防泵房


更換前



更換後








J(ii) 4. 補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置: 天台消防泵房



J(ii) 5.補回欠缺消防系統設計之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



J(ii) 6.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



J(ii) 7.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)

位置:G/F 入口旁



J(ii) 8.補回欠缺之射咀箱玻璃 (1 單)

位置:G/F

更換前 	更換後 
--	---

第十一座

K(ii) 1.補回欠缺之手提滅火設備 9L 水劑滅火筒 (4 支)

位置:1/F,2/F,3/F 及 4/F 梯間

更換前 1/F	更換後 
--------------------	---

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2/F		
3/F		
4/F		


K(ii) 2.補回過期之手提滅火設備 2KG 粉劑滅火筒 (1 支)

位置:G/F

更換前	更換後
	

K(ii) 3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌 (9 塊)

位置:天台消防泵房

更換前	更換後
	
	
	

K(ii) 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌 (2 塊)

位置:天台消防泵房

更換前	更換後
	
	

K(ii) 5.補回欠缺消防系統設計之竣工系統圖 (1 單)

位置:天台消防泵房



K(ii) 6.補回 G/F 消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1 單)

位置:G/F



K (ii) 7.補回欠缺之「消防入水制」中英文金屬指示牌仔(1 單)

位置:G/F 入口旁



會所及公眾位

L 1.更換損壞掛牆式緊急照明燈(2 支)

位置: G/F 大堂, G/F 桌球室



L 2. 補回欠缺消防及花灑泵房膠牌(1 塊)

位置: 地底消防泵房



L3.補回欠缺之消防系統閘掣「常開」牌(9塊)

位置: 地底消防泵房



L 4.補回欠缺之消防系統閘掣「常關」牌(2塊)

位置: 地底消防泵房



L 5.補回欠缺消防系統設計之竣工系統圖(1單)

位置: 地底消防泵房



L 6.補回地底消防水缸之「消防缸」中英文標示及消防水缸容積中英文標示(1單)

位置: 地底消防水缸



L 7.補回欠缺之「消防喉轆」指示牌(1 單)

位置: 大堂走廊及 2/F



街龍頭泵房

M 1. 安裝欠缺之 0.5-11Bar 壓力(2 個)

位置: 街龍頭泵壓力制組





M 2.補回欠缺之「街龍頭泵房」中英文指示牌(1 單)

位置: G/F 街龍頭泵房入口



M 3.補回欠缺之「街龍頭水缸」中英文指示牌(1 單)

位置: 地底街龍頭泵房



M 4. 跟查街龍頭泵控制箱線路(1 單)

位置: 地底街龍頭泵房

跟查街龍頭泵控制箱線路，發現線路正常，唯壓力掣線路未接駁。當接駁壓力掣線路，泵能如常運行，但不能穩壓，懷疑積泡閘掣損壞及地下喉管滲漏，需作詳細檢查，系統現在不能正常運作

<完>