


➤跟查上電話直線

位置：G/F 電話直線恢復正常



➤需更換 更換流水掣模塊及 1

17/F 恢復正常



18/F 恢復正常

