

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




益豐大廈(B,C 及 D 座) - 消防設備執修- 完工報告

➤ B 座

2.1拆更換消防 KAC 拎手掣連底座(損壞),連工包料 (9 套)

位置: 近 01 室:4/F,9/F,12/F;近 04 室:3/F,4/F; 近 0 室:2/F,4/F,7/F,10/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室


Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.2 更換消防 H.C.22V 警鐘(損壞),連工包料 (8 個)

位置:近 01 室:1/F,2/F,10/F;近 04 室:6/F;近 07 室:1/F,2/F,5/F,9/F




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED


九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.3 提供人手及工具查修 1/F 近 07 室消防警鐘線路(短路)連更換 損壞燈喉及電線(1 單)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室


Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




2.4 更換消防喉輻射咀箱連玻璃及鎖仔(損壞),連工包料(6 套)

位置:近 01 室:1/F,2/F,3/F;近 04 室:8/F,13/F;近 07 室:3/F



2.5 更換消防喉輻射咀連喉箍(老化),連工包料(44 套)

位置: 近 01 室:G/F-14/F;近 04 室:1/F-14/F;近 07 室:G/F-14/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.6拆除及更換 80mm 消防龍頭喉連龍頭及相關配件(霉爛滲水) 包括
鑿補地台及油紅漆 (5 層)

位置:近 01 室梯:6/F-5/F,10/F-9/F,11F-10/F; 近 07 室梯:12/F-11/F,11/F-10/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.7 拆除及更換 G/F 近 07 室梯 80mm 消防雙咀入水掣連龍頭仔,包括打鑿石屎及所需配件(生銹積死) (1 個)



2.8 提供人手及工具維修天台消防泵(積死及漏水)連更換相關 配件,包括迫件及啤呤(1 台)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.9 天台消防泵加裝氣昇 1 個及 4 分閘掣 1 個(欠缺)包括疏窿(1 單)



2.10 消防系統放水及上水工程 (1 單)

2.11 按消防處法定要求,每 4 年拆除消防入水掣檢查有關之開關 隔, 旋轉軸心,掣碟謙及掣碟組合,如出現損壞情況需更換新 消防入水掣, 則另行報價(G/F 近 01 室梯) (1 單)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.12 因消防管喉霉爛及消防泵積死未能進行水壓及流量測試,需待完成有關項目後再進行水壓及流量測試,如重新測試後發現任何損壞,則另行報價(1 單)

2.13 更換 5KG 二氧化碳滅火筒(過期及失效) (2 支)

位置:1/F 近 07 梯,天台機房



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室


Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.14 補回 9 公升水氣滅火筒(遺失),連工包料(3 支)

位置: 近 07 室走廊:3/F,5/F,7/F



2.15 運輸及回收處理舊滅火筒包括天台機房 4 支舊筒(6 支)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon


Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



➤ C座

2.16 更換消防 KAC 拎手掣連底座(損壞),連工包料 (5 套)

位置:近 01 室:5/F,6/F;近 04 室:6/F;近 07 室:12/F,14/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.17 更換消防 H.C.22V 警鐘(損壞) (6 個)

位置:近 01 室:3/F,11/F;近 04 室:5/F,10/F;近 07 室:5/F,12/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED


九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon


Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.18 拆除及更換消防喉輻射咀箱連玻璃及鎖仔(損壞),連工包料 (3套)位置: G/F,2/F 近 01 室;5/F 近 07 室



2.19 更換天台消防泵索掣及 overload(損壞),連工包料 (1 單)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED


九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.20 更換天台 80mm 消防水紅出水喉(D 級喉)約 6M(生銹霉爛),連 80mm 閘掣及吸咭包括打鑿石屎缸及油紅漆(1 單)



2.21 拆除及更換天台 50mm 消防水缸出水喉(D 級喉)2 組約 3M(生銹霉爛),連 50mm 閘掣 2 個括打擊石屎缸及油紅漆(1 單)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED


九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.22 更換 15/F 近 14 室梯 80mm 消防龍頭喉約 7M 及吸咿(生銹 霉爛),包括搭建高空工作及保護棚架(1 單)



2.23 拆除及更換近 01 室梯:9/F-8/F80mm 消防龍頭喉連龍頭及相關 配件(霉爛滲水)包括鑿補地台及油紅漆(1 單)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.24 拆除及更換 14/F 近 07 室 1” 喉轆閘掣連支喉及腰潤等配件(積死及霉爛) (1 單)



2.25 拆除及更換 G/F 近 C17 號舖 80mm 消防雙咀入水擊連龍頭仔包括打鑿石屎及所需配件(生銹積死) (1 個)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.26 拆除及更換消防喉輻射咀連喉箍(老化),連工包料(43 套)

位置: 近 01 室:1/F-14/F;近 04 室:1/F-14/F;近 07 室:G/F-14/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.27 天台消防泵加裝氣昇 1 個及 4 分閘掣 1 個(欠缺)包括疏窿(1 單)



2.28 消防系統放水及入水工程(1 單)

2.29 供應及安裝天台消防泵房及消防水缸指示字牌(欠缺),連工包料(2 件)



2.30 供應及安裝 G/F 近 C17 號舖消防入水掣金屬指示牌(欠缺),連工包料(1 塊)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.31 按消防處法定要求,每4年拆除消防入水掣檢查有關之開關隔,旋轉軸心,掣碟及掣碟組合,如出現損壞情況需更換新消防入水掣,則另行報價(1套)



2.32 因消防管喉霉爛及消防泵積死未能進行水壓及流量測試,需待完成有關項目後再進行水壓及流量測試,如重新測試後發現任何損壞,則另行報價(1單)

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.33 運輸及回收處理天台機房 2 支舊滅火筒(2 支)



D 座

2.34 拆除及更換消防 KAC 拎手掣連底座(損壞),連工包料 (4 套)

位置: 近 01 室:8/F;近 07 室:5/F,11/F,12/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.35 拆除及更換消防 H.C22V 警鐘(損壞).連工包料(5 個)

位置: 地下正門,地下後門,地下近 07 室,10/F,近 01 室,近 1509 室



2.36 拆除及更換消防喉輻射咀箱連玻璃及鎖仔(損壞),連工包料 (4 套)位置: 1/F,4/F 近 01 室;1/F,2/F 近 07 室



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.37 拆除及更換天台消防泵三相 LED 電源燈(燒毀),連工包料(2 個)



2.38 拆除及更換消防喉輻射咀連喉箍(老化),連工包料(29 套)

位置:近 01 室:1/F-14/F;近 07 室:G/F-14/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.39 拆除及更換 13/F22"消防喉轆盤連 1 吋芯(積死),連工包料(1 套)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon


Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.40 拆除及更換 4/F22” 消防喉轆全套包括 30M 膠喉,喉轆盤連 1 吋
芯及拉輪,連工包料(1 套)



2.41 拆除及更換近 01 室:1/F-14/F 消防龍頭白膠圈(老化),連工包料
(14 塊)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.42 拆除及更換天台 80mm 消防水缸出水喉(D 級喉)約 4M(生銹霉爛)連 80mm 閘掣及吸咭包括打鑿石屎缸及油紅漆(1 單)



2.43 拆除及更換天台近機房至 01 室 80mm 消防龍頭喉約 3M(生銹霉爛)連 90 度曲,45 曲及吸咭包括鑿補地台及油紅漆(1 單)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.44 拆除及更換天台近 07 室 13/F80mm 消防龍頭喉約 6M(生銹霉爛)
連所需配件包括鑿補地台及油紅漆(1 單)



2.45 拆除子更換 80mm 消防龍頭喉連龍頭及相關配件(霉爛滲水)包
括鑿補地台及油紅漆 (3 層)位置: 10/F-9/F,7/F-6/F,3/F-2/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED


九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon


Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.46 更換消防喉轆供水主喉及相關配件(生銹霉爛)包括擊補地台及油紅漆(3 層)位置: 13/F-12/F,12/F-11/F,9/F-8/F



2.47 拆除及更換 7/F 近 01 室 1” 喉轆閘掣連支喉及腰潤等配件(積死及霉爛) (1 單)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon


Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.48 天台消防泵加裝氣昇 1 個及 4 分閘掣 1 個(欠缺)包括疏窿(1 單)



2.49 供應及安裝天台消防泵房/消防水缸/消防入水掣箱指示字牌 (欠缺) (3 件)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.50 增補

消防入水掣金屬指示字牌 (欠缺) (2 塊)

位置:地下近 A 座及地下中梯



2.51 供應及安裝 4/F,12/F 近 01 室消防喉轆使用指示膠牌(欠缺)連工包料(2 塊)



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.52 消防系統放水入水及上水工程(1 單)

2.53 按消防處法定要求,每 4 年拆除消防入水掣檢查有關之開關隔,旋轉軸心,掣碟及掣碟組合,如出現損壞情況需更換新消防入水掣,則另行報價(2 套)



2.54 因消防管喉霉爛及消防泵積死未能進行水壓及流量測試,需待完成有關項目後再進行水壓及流量測試,如重新測試後發現任何損壞,則另行報價 (1 單)

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



2.55 更換地下電梯大堂 5KgCo2 滅火筒(過期及失效),連工包料 (1 支)



2.56 運輸及回收處理天台機房 2 支舊滅火筒 (1 支)



2.57 完工後發 FS251 證明書

<完>