

運通商業大廈
2018消防年檢後執修工程

完工報告

2.1 更換出口指示牌

位置：301室

更換前



更換後



位置：1201室

更換前



更換後



2.2 火警警報系統

位置：2/F

更換前



更換後



位置：11/F

更換前




更換後



2.3 花灑系統：i) 維修花灑系統控制掣箱

位置：地庫花灑泵房及花灑系統



2.3 花灑系統：ii) 拆除、供應、安裝100mm消防缸出水喉

位置：天台

更換前



更換後



2.4 供應及更換5KG CO2 滅火筒

位置：G/F 上水泵房

更換前



更換後

